

Váš dopis zn. ze
dne

Naše značka TÚP O20800027621/20
Číslo jednací TÚP/095/20/PB
Vyřizuje Jitka Hosenseidlová
referent technické dokumentace
Tel. / fax 318 494 210
Mobil 602 463 371
Email jhosenseidlova@1scv.cz
Datum 22.4.2020

Město Příbram
OIRM
Tyršova 108
26101 Příbram

Stavba: Příbram 6, ul. Horymírova, Třemošenská, Libušina, Heyrovského, kapacita a stav kanalizace

Vyjádření ke kapacitě a stavu kanalizace

Platnost vyjádření 1 rok

V Příbrami 6, ve výše uvedených ulicích, je uloženo potrubí kanalizace, jehož kapacita se dle Generelu kanalizace pro město Příbram z roku 2011, nejeví jako kritická. Je potřeba zpracování nového Generelu kanalizace, kde bude kapacita potrubí kanalizace nově posouzena.

Stavba kanalizace v ul. Horymírově a Heyrovského byla realizována po roce 2000 a nebyla shledána nevyhovující.

Stav kanalizace v ul. Třemošenské a v ul. Libušině je nevyhovující a potrubí je navrženo k výměně. Požadovaná výměna kanalizace je provozovatelem 1.SčV, a.s. každoročně navrhována do plánu oprav a investic městu Příbram. K požadavku výměny kanalizace bylo dále vydáno vyjádření 1.SčV, a.s. č. TÚP/008/20/PB, vyj.č. TÚP/241/19/PB – viz příloha.. Část kanalizace v křižovatce ul. Třemošenská – Horymírova, byla v těchto dnech vyměněna.

Na přiložené orientační situaci orientačně vyznačeny vodo hospodářské sítě čarou: modrá – vodovod, hnědá – kanalizace, červená – užitkový vodovod.

S pozdravem

1.SčV, a.s. -18-
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX

Ing. Bc. Robert Morávek MBA
provozní a technický ředitel

Jiří Vajsar
manažer provozního úseku Příbram

Příloha: vyj.č. TÚP/241/19/PB
vyj.č. TÚP/008/20/PB
orientační situace
situace z Generelu kanalizace SS 18